

Volvo FH 460 6X2

Merk: **Volvo**
Type: **FH 460 6X2**
Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**
Kilometerstand: **1,304,767 KM**

Kavelnummer: **BWL205699**
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BZ-JB-80**

Niet-
gekentekend/import

Bouwjaar	28-07-2011
Chassisnummer	YV2AG20C0BB598464
APK	29-07-2020
Motorvermogen	345 kW / 470 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	6,570 mm
Eigen gewicht (kg)	13,815 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	14,185 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2
Vering	Luchtvering/Luchtvering
Cabinevariant	Globetrotter

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	8120
Breedte	2502
Hoogte	2679
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standairco | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Werking standairco niet bekend. Auto komt zo uit het werk en is goed onderhouden!!

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Werking standairco niet bekend. Auto komt zo uit het werk en is goed onderhouden!!

Alle mogelijke mankementen van dit type Volvo zijn preventief geserviced/vervangen. Komt zo uit het werk en vervangen door nieuwe combi

Schades

Schade voor
Pitjes voorruit

Schade achter
Aanhangwagen opbouw is van mindere kwaliteit. Wanden zijn achterin beschadigd geweest en rechts aan de binnenzijde open

Schade rechts
Rechts voor kras Rechts achter reparatieplek

