

Daf XF 460 FAR

Merk: **Daf**
Type: **XF 460 FAR**
Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**
Kilometerstand: **629,215 KM**

Kavelnummer: **BWL205959**
Locatie: **Noord-Holland**



NL 14-BGR-8

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	07-01-2016
Chassisnummer	XCRASH43006073900
APK	16-08-2021
Motorvermogen	340 kW / 463 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	6,450 mm
Eigen gewicht (kg)	14,035 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	13,965 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Laadbak en hanger bouwjaar 2008
Laadbaklengte	8229
Breedte	2503
Hoogte	2701
Doorgang	

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	DHSV 10 (2007) 1500 kg
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Extra toebehoren

- Koeling
- Laadklep

Opties

- 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Luchthoorn | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Verstralers | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Super mooie dikke combi!

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Super mooie dikke combi!

Koelingen moeten nagekeken worden. Zijn al enige tijd niet gebruikt! Hé auto moet even gewassen worden want is zo in het werk gefotografeerd.

Schades

Schade voor
Scheur voorruit

Schade links
Klein gaatje links achter, zie foto

Schade achter
Linker deur hanger binnenzijde iets beschadigt

Schade rechts
Rechts achter 2x kras

