

Mercedes-Benz Actros 1945

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **Actros 1945**
Soort voertuig: **Trekker**
Kilometerstand: **341,715 KM**

Kavelnummer: **BWL216268**
Locatie: **België**



Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

Extra toebehoren

Hydrauliek

Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

Opties

- 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | ESP | Koelkast | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel | Zonneklep |

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	23-03-2018
Chassisnummer	WDB96340310222723
APK	07-05-2021
Motorvermogen	330 kW / 449 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	3,800 mm
Eigen gewicht (kg)	8,000 kg
Totaal gewicht (kg)	19,000 kg
Vooras (kg)	7,500 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Megaspace

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard ONDER VOORBEHOUD VAN GUNNING FINANCIER.
OBJECT IS LUXEMBURGS GEREISTREERD. VRAAGT EVEN WAT TIJD,
AANDACHT EN BUREAUCRATIE OM DEZE REGISTRATIE NAAR KOPER
OM TE ZETTEN NAVEILING. Object staat gestald in België net over de
grens bij Eindhoven

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard ONDER VOORBEHOUD VAN GUNNING FINANCIER.
OBJECT IS LUXEMBURGS GEREISTREERD. VRAAGT EVEN WAT TIJD,
AANDACHT EN BUREAUCRATIE OM DEZE REGISTRATIE NAAR KOPER
OM TE ZETTEN NAVEILING. Object staat gestald in België net over de
grens bij Eindhoven

Accu is leeg, starthulp mee Wel wat rommelige dingetjes rondom de
auto zoals windgeleiders etc. Uitlaatgasstoring geeft display aan

Schades

Schade links

Links skirt van portier beschadigt

Schade achter

Deukjes achterwand

Schade rechts

Grote deuk in 2e tank. Krassen rechter zijkant Kras/scheurtje bumper en
instap

