

Mercedes-Benz SPRINTER 519

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER 519**

Soort voertuig: **Open Laadbak**

Kilometerstand: **303,589 KM**

Kavelnummer: **BWL216422**

Locatie: **Utrecht**



NL **VP-357-B**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar **08-05-2015**

Chassisnummer **WDB9061551N626531**

APK **08-05-2022**

Motorvermogen **140 kW / 191 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,000 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **500 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4522**

Breedte **2192**

Hoogte **373**

Doorgang

Vloerhoogte **807**

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD |
Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

17-11-2019 Bij 283.139 groot onderhoud gehad. 11-12-2019
Remschijven en blokken voor+achter 14-4-2020 Nieuwe trekhaak 2-7-
2020 Nieuwe wielflens, naaf en velg 24-6-2020 Ventilator vernieuwd 24-
11-2020 Roetfilter gereinigd 26-1-2021 NOX sensor vervangen 21-6-
2021 Nieuwe accu, remschijven en blokken voor

Schades

Schade links

Pit in voorscherm. Kras op portier

Schade rechts

Aluklep beschadigt. deukje onderin. Pitjes a stijl. Deukje in voorscherm

