

Daf LF 280 FA

Merk: **Daf**
Type: **LF 280 FA**
Soort voertuig: **Schuifzeillaadbak**
Kilometerstand: **240,013 KM**

Kavelnummer: **BWL226824**
Locatie: **België**



Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Saxas MP 573 (2016)
Laadbaklengte	7258
Breedte	2498
Hoogte	
Doorgang	2525
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	Dhollandia 1500 kg
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Adaptive cruise control | Airco | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |
Radio CD |

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	28-09-2016
Chassisnummer	XLRAEL2700L456759
APK	10-05-2022
Motorvermogen	210 kW / 286 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	3,800 mm
Eigen gewicht (kg)	7,120 kg
Totaal gewicht (kg)	16,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Laneguard Gunning onder voorbehoud van acceptatie leasemaatschappij. Voertuig staat in België vlakbij Mechelen. Starthulp en eventueel dieselolie meenemen.

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Ja**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laneguard Gunning onder voorbehoud van acceptatie leasemaatschappij. Voertuig staat in België vlakbij Mechelen. Starthulp en eventueel dieselolie meenemen.

Diverse storingen door achterstallig onderhoud en lege accu's EBS storing Stabiliteitsstoring Motorlampje brandt Remslijtage indicator ABS en lane departure storing maar hebben allen vermoedelijk te maken met versleten remmen. Regeneren

Schades

Schade voor

Voor schade instap rechts en grill 2x scheur

Schade links

Links voor schade spatscherm

Schade achter

Links en rechts achter schade hoek Vloer laadruimte stuk, zie foto's

Schade rechts

Rechts schade schuifzeil en spanners

