

Mercedes-Benz 639 VITO 120 CDI

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **639 VITO 120 CDI**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **357,631 KM**

Kavelnummer: **BWL226943**
Locatie: **Noord-Holland**



NL 13-VXP-4

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	21-11-2008
Chassisnummer	WDF63960313470090
APK	16-08-2022
Motorvermogen	150 kW / 204 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 4
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	320 mm
Eigen gewicht (kg)	1,810 kg
Totaal gewicht (kg)	2,770 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	960 kg
Trekhaak	Ja
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	Enkel cabine

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco	Centrale portiervergrendeling	Elektrische ramen
Elektrische spiegels	Radio CD	

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Elektrisch schuifdak Webasto Brabus frontbumper en velgen Auto rijdt zeer goed en altijd zuinig op geweest, Zie foto's laadruimte: nagenoeg smetteloos

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Elektrisch schuifdak Webasto Brabus frontbumper en velgen Auto rijdt zeer goed en altijd zuinig op geweest, Zie foto's laadruimte: nagenoeg smetteloos

Gedeeltelijk onderhoudsgeschiedenis bekend. Zeker alle facturen van de laatste jaren. Motorlampje brandt maar is waarschijnlijk gloeibougie omdat deze bij koude motor vaak blijft branden (gloeispiraal) Nieuwe Airco pomp Draadje van mistlamp zit los, moet even vastgezet worden Twee sleutels aanwezig

Schades

Schade voor

Wat steenslag op motorkap en voorbumper paar krasjes en hoekje rechtsvoor zoals op foto zichtbaar

Schade links

Kleine glooiing zichtbaar midden onderin links

Schade achter

Rechts achter klein deukje in klep en kap onder achterlicht

Schade rechts

Krasje bovenzijde schuifdeur

Interieur

Interieur

Zo uit het werk dus spullen liggen er nog in maar lederen bekleding stoelen netjes en heel.

