

Volvo FH460

Merk: **Volvo**
Type: **FH460**
Soort voertuig: **Volume Transport**
Kilometerstand: **786,782 KM**

Kavelnummer: **BWL226945**
Locatie: **Limburg**



NL 00-BPF-1

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	11-05-2016
Chassisnummer	
APK	08-01-2023
Motorvermogen	345 kW / 470 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	I-Shift
Wielbasis (mm)	380 mm
Eigen gewicht (kg)	7,885 kg
Totaal gewicht (kg)	19,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Luchtvering/Luchtvering
Cabinevariant	Globetrotter XL

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Knapen
Laadbaklengte	13550
Breedte	2500
Hoogte	2850
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Hydrauliek

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

2e bed | ABS | Airco | Alarm | Centrale portiervergrendeling |
Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | ESP |
Koelkast | Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. |
Standkachel | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	
Magnetron, Airbags, Lane guard. PTO met hydrauliek	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

Magnetron, Airbags, Lane guard. PTO met hydrauliek
Planken van trailer op de achterzijde al eens gelast. Vloer is nog nooit omgedraaid geweest

Status banden

As 1	20 (%)
As 2	10 (%)
As 3	30 (%)
As 4	30 (%)
As 5	30 (%)

Bandenmaat

As 3	In de mix, beter en slechter
As 4	In de mix, beter en slechter
As 5	In de mix, beter en slechter

Schades

Schade links Zie foto's . Combi heeft gerust gebruikssporen rondom. RVS kisten of zijafscherming bijvoorbeeld of kopschot onderzijde nek door raken chassis. Tevens hier en daar kras zijwand en achterzijde gebruikssporen op deuren
Schade rechts Zie foto's . Combi heeft gerust gebruikssporen rondom. RVS kisten of

zijafscherming bijvoorbeeld of kopschot onderzijde nek door raken chassis. Tevens hier en daar kras zijwand en achterzijde gebruikssporen op deuren