

Mercedes-Benz ACTROS 2531 L 6X2/NLA

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **ACTROS 2531 L 6X2/NLA**
Soort voertuig: **Zuigwagen**
Kilometerstand: **344,211 KM**

Kavelnummer: **BWL226948**
Locatie: **Zuid-Holland**



NL **BL-DV-84**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	16-05-2001
Chassisnummer	WDB9502031K556730
APK	01-03-2020
Motorvermogen	230 kW / 313 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 2
Tachograaf	{Analoog}
Versnellingsbak	16 bak hand
Wielbasis (mm)	585 mm
Eigen gewicht (kg)	17,860 kg
Totaal gewicht (kg)	28,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	10,140 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2 stuur
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

Extra toebehoren

- Compressor
- Kipper

Opties

- ASR | PTO | Sperdiff. |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

PTO op tussenbak Auto staat al even stil omdat er geen tijd gevonden is deze te repareren. Starten en lopen!

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

PTO op tussenbak Auto staat al even stil omdat er geen tijd gevonden is deze te repareren. Starten en lopen!

Hogedrukpomp is defect, zie foto tank. Licht in de tank met alle leidingen compleet. Zuigen en persfunctie werkt wel gewoon APK verlopen door stilstand

Status banden

As 1 **10/60 (%)**

As 2 **70/50 (%)**

As 3 **80/50 (%)**

Bandenmaat

As 1 **Links voor karkas zichtbaar**

Schades

Schade links
Rondom gebruikssporen maar geen grote schades

Schade rechts
Spiegelglas ontbreekt

