

Mercedes-Benz SPRINTER 519 V6

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER 519 V6**

Soort voertuig: **Dubbele cabine**

Kilometerstand: **268,345 KM**

Kavelnummer: **BWL238226**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VS-054-F**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	09-11-2015
Chassisnummer	WDB9062551N644737
APK	05-12-2023
Motorvermogen	140 kW / 191 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	(Digitaal)
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	4,330 mm
Eigen gewicht (kg)	3,110 kg
Totaal gewicht (kg)	3,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	390 kg
Trekhaak	Ja
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Standaard
Cabinevariant	Dubbel cabine

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **3810**

Breedte **2195**

Hoogte **375**

Doorgang

Vloerhoogte **836**

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |
Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Slaat iets trager aan. Motorlampje brandt. Adblue en remmen indicator Cardan zoekt lichtjes Aangaande de storingen en werkzaamheden: Lambdasonde vervangen. Achter nieuwe remblokken en schijven. Fuseekogels ruimte en veerpoten speling. Voor wat betreft recent onderhoud: 12-22 Nox Sensor vervangen en uitlezen/storingen verhelpen € 850,- 2-23 Sensor wielsnelheid rechts achter € 360,- 2-23 bij 250.036. Grote beurt en verstuiver cilinder 4 vervangen, € 1600,-

Schades

Schade voor

Voor diverse schades en deuk Links voor schade

Schade links

Links midden pitten en 3x deuk

Schade rechts

Rechts achter pitten Rechts midden krassen Rechter portier dubbel cabine loopt aan

Interieur

Interieur

Stoelbekleding

