

# Mercedes-Benz SPRINTER V6

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER V6**

Soort voertuig: **Open Laadbak**

Kilometerstand: **278,818 KM**

Kavelnummer: **BWL248395**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **V-137-BV**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **08-12-2016**

Chassisnummer **WDB9061551N693913**

APK **08-12-2024**

Motorvermogen **140 kW / 191 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,040 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **460 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4225**

Breedte **2209**

Hoogte **365**

Doorgang

Vloerhoogte **810**

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Roetfilter gereinigd op 287.818, 8-2023 Alle spanriemen en spanrollen vernieuwd 8-2023 a 1250,- Nox sensoren vervangen bij 285.000 km Grote beurt op 6-2022 bij 247.000 met alle filters en remsysteem Rondom remmen vernieuwd op 229.000 km en meer, 2.250,- Geeft bij echt volgas geven continu noodloop! Bij normaal rijden geen probelemen

## Schades

### Schade voor

Deuk motorkap

### Schade links

deuk in spatscherm

### Schade rechts

Schade rechts voor

## Interieur

### Interieur

In gewerkt, zie fotos

