

# Mercedes-Benz SPRINTER 519 V6

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **SPRINTER 519 V6**

Soort voertuig: **Open Laadbak**

Kilometerstand: **247,654 KM**

Kavelnummer: **BWL248670**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **39-BRG-6**

Niet-ge kentekend/import

Bouwjaar **29-11-2017**

Chassisnummer **WDB9061551N736604**

APK **17-02-2025**

Motorvermogen **140 kW / 191 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 6**

Tachograaf **(Digitaal)**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **433 mm**

Eigen gewicht (kg) **3,020 kg**

Totaal gewicht (kg) **5,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,980 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Standaard**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **4508**

Breedte **2190**

Hoogte **362**

Doorgang

Vloerhoogte **830**

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |  
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD |  
Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zwaailampen |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Tritt tussen 60 en 90 km/h 10-2023 Radiateur vernieuwd. Ventilator vernieuwd bij 226.000 km 1650,- 7-2023 Dynamo vernieuwd en spiegelframe 1430,- 5-2023 bij 218000 verstuiver vernieuwd, Inspuitleiding 1055,- 4-2023 bij 211000 beurt met diverse 1100,-

## Schades

### **Schade rechts**

Inrijding fietsvanger Krasjes en pitten portier Pitten voorscherm

## Interieur

### **Interieur**

Zitting bijrijder Armleuning bestuurder

