

# Onbekend Fuchs MHL360 Overslagkraan

Merk: **Onbekend**  
Type: **Fuchs MHL360 Overslagkraan**  
Soort voertuig: **Onbekend**  
Kilometerstand: **15,128 KM**

Kavelnummer: **BWL2510321**  
Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Bouwjaar               | 01-10-2009      |
| Chassisnummer          | 3601100791      |
| APK                    | 01-10-2025      |
| Motorvermogen          | 186 kW / 253 PK |
| Brandstof              | Diesel          |
| Euro norm              | Euro 4          |
| Tachograaf             |                 |
| Versnellingsbak        |                 |
| Wielbasis (mm)         | 1 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 43,500 kg       |
| Totaal gewicht (kg)    | 48,800 kg       |
| Vooras (kg)            | 0 kg            |
| Laadvermogen (kg)      | 5,000 kg        |
| Trekhaak               | Nee             |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg            |
| Asconfiguratie         |                 |
| Vering                 | Hydraulisch     |
| Cabinevariant          |                 |

### Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

### Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

### Inwendige maten

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)                     |    |
| Schotelhoogte (mm)                      | mm |
| Pendikte vangmuil (mm)                  | mm |
| Remmen                                  |    |
| camera beeldscherm werkt niet 100% meer |    |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Ja  |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Nee |

Bijzonderheden/Gebreken

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| camera beeldscherm werkt niet 100% meer                                                                                                                                                                                    |
| Ruimte op de stempelpoten en op dit moment kapotte turbo slang. Deze moet gerepareerd worden. Machine werkt verder prima maar wel zwaar ingezet altijd. 2024 is de zwenkmotor nog vervangen €16500,- Verder geen garanties |

