

Mercedes-Benz ANTOS

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **ANTOS**
Soort voertuig: **Portaalarmsysteem**
Kilometerstand: **350,507 KM**

Kavelnummer: **BWL2611095**
Locatie: **Noord-Holland**



NL 19BHF5

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	21-04-2016
Chassisnummer	VIN WDB96300310039291
APK	02-11-2026
Motorvermogen	240 kW / 327 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	automaat
Wielbasis (mm)	370 mm
Eigen gewicht (kg)	10,400 kg
Totaal gewicht (kg)	19,500 kg
Vooras (kg)	- kg
Laadvermogen (kg)	9,100 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	44,000 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Standaard

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Hyva
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Airco | 27 MC. | Lane Guard | PTO | Radio CD | Roetfilter | Zonneklep | Zwaailampen | AdBlue | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Motorolie lekkage waarschijnlijk bij distributiehuis of kop. Geeft soms een schakel storing Glijblokken moeten vervangen worden Spiegel defect T/m 8 e jaar in RO contract gelopen 22-7-2026 versnellingsbak melidmg schokkerig 15-6-2026 Camera en verlichting reparatie 12-3-2026 Onderhoud chassis en opbouw 11-3-2025 Secundaire asrem, koppeling en druklager vervangen

Schades

Schade links
pitten in linker deur

Schade rechts
pit in deur

