MAN TGS 39.440 8X2-4 BL

Merk: **MAN**
Type: **TGS 39.440 8X2-4 BL**
Soort voertuig: **Afzetbak Haakarmsysteem**
Kilometerstand: **862,371 KM**

Kavelnummer: **BWL205894**
Locatie: **Noord-Holland**



NL BV-RV-34

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**05-01-2009**
Chassisnummer	**WMA89ZZ48W118098**
APK	**12-01-2021**
Motorvermogen	**324 kW / 441 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 4**
Tachograaf	**(Digitaal)**
Versnellingsbak	**16 bak hand**
Wielbasis (mm)	**655 mm**
Eigen gewicht (kg)	**13,200 kg**
Totaal gewicht (kg)	**36,000 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**22,800 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	**8x2**
Vering	**Blad/Luchtvering**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	**6 tot 6,5 meter**
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

27 MC. | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm

Remmen

10 tons Estepe tussenas Langs en dwarssper op tandemstel

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Ja**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

10 tons Estepe tussenas Langs en dwarssper op tandemstel

Haak van haakarm redelijk uitgesleten. Kabels van versnellingsbak moeten goed afgesteld worden. Gaat zwaar in 3 en 6 en synchro van 3 voel/hoorbaar. Comfort shift werkt niet goed

Schades

Schade links
krassen bumperhoek. Portier sluit niet lekker

Schade rechts
krassen bumperhoek