

MAN TGL 10.180 4X2 BL EEV

Merk: **MAN**

Type: **TGL 10.180 4X2 BL EEV**

Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**

Kilometerstand: **447,087 KM**

Kavelnummer: **BWL226905**

Locatie: **Gelderland**



NL **BZ-NL-22**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **19-10-2011**

Chassisnummer **WMAN15ZZ9CY271892**

APK **22-10-2022**

Motorvermogen **132 kW / 180 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf **{Digitaal}**

Versnellingsbak **Automaat**

Wielbasis (mm) **485 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,845 kg**

Totaal gewicht (kg) **10,800 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **3,955 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x2**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **7168**

Breedte **2489**

Hoogte

Doorgang **2403**

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Zo in beslag genomen en nog veel rommel in voertuig aanwezig
GUNNING ONDER VOORBEHOUD ACCEPTATIE BANK Bijkomende
kosten uitgifte op locatie € 75,-

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Zo in beslag genomen en nog veel rommel in voertuig aanwezig
GUNNING ONDER VOORBEHOUD ACCEPTATIE BANK Bijkomende
kosten uitgifte op locatie € 75,-

Joystick laadklep bediening werkt niet constant

Schades

Schade voor
Scheur voorruit

Schade rechts
Deukje in portier van spiegel. Laadbak rechtst achter kras en pit

Interieur

Interieur
Rommelig en bekleding zitting chauffeursstoel

