

Mercedes-Benz 930.20 Actros

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **930.20 Actros**

Soort voertuig: **Open laadbak met kraan**

Kilometerstand: **510,455 KM**

Kavelnummer: **BWL227044**

Locatie: **Groningen**



NL **BR-GF-15**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **28-06-2005**

Chassisnummer **WDB93020316025830**

APK **15-04-2022**

Motorvermogen **235 kW / 320 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 3**

Tachograaf **(Analoog)**

Versnellingsbak **EPS 2 pedalen**

Wielbasis (mm) **585 mm**

Eigen gewicht (kg) **12,800 kg**

Totaal gewicht (kg) **28,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **15,200 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **6x2 gestuurd**

Vering **Blad/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **6090**

Breedte **2511**

Hoogte **795**

Doorgang

Vloerhoogte

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw **18-11-2020**

Opties

Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Zijlicht/ Achteruitrij camera | Zonneklep | Zwaailampen |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Auto wordt verkocht vanwege aankomende werkzaamheden zoals: APK, remklauw achter, wielremcilinder. Kraan soms storingen, ontvanger defect en moet vernieuwd. noodstop blijft hangen. Glijplaat vervangen. Lassen cilinderbevestiging 3e uitschuifgiek. Hoogsta storing verhelpen

Status banden

As 1 **70 (%)**

As 2 **70 (%)**

As 3 **70/5 (%)**

Bandenmaat

As 4 **5% rechts achter, afkeur**

Schades

Schade voor

Kras rechtsvoor

Schade links

Pitjes deurzijde

