

# Daf FTP CF 85

Merk: **Daf**  
Type: **FTP CF 85**  
Soort voertuig: **Trekker**  
Kilometerstand: **652,031 KM**

Kavelnummer: **BWL248587**  
Locatie: **Zuid-Holland**



NL **BV-RD-38**

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 15-01-2009        |
| Chassisnummer          | XLRTE85MC0E841862 |
| APK                    | 07-02-2024        |
| Motorvermogen          | 265 kW / 361 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 5            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | Automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 3,850 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 7,980 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 23,000 kg         |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 0 kg              |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 6x2 midlift       |
| Vering                 | Blad/Luchtvering  |
| Cabinevariant          | Spacecab          |

## Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

## Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Sperrdiff. | Standkachel | Zonneklep |

Inwendige maten

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)                                                           |    |
| Schotelhoogte (mm)                                                            | mm |
| Pendikte vangmuil (mm)                                                        | mm |
| Remmen                                                                        |    |
| Aluminium velgen Schuifschotel Centrale smering Vangmuil achterzijde voertuig |    |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Ja  |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Bijzonderheden/Gebreken

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| Aluminium velgen Schuifschotel Centrale smering Vangmuil achterzijde voertuig |
|-------------------------------------------------------------------------------|

Status banden    Bandenmaat

|      |        |      |    |
|------|--------|------|----|
| As 1 | 50 (%) | As 1 | 20 |
| As 2 | 20 (%) | As 2 | 20 |
| As 3 | 40 (%) | As 3 | 50 |

Schades

|                                                          |
|----------------------------------------------------------|
| <b>Schade links</b><br>Links midden deuk tank            |
| <b>Schade rechts</b><br>Rechts voor spatscherm ontbreekt |

Interieur

|                                       |
|---------------------------------------|
| <b>Interieur</b><br>Deurpaneel rechts |
|---------------------------------------|

