Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **243,739 KM**

Kavelnummer: **BWL205445**
Locatie: **Noord-Holland**



NL VD-935-Z

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**05-07-2013**
Chassisnummer	**WDB9066351S816061**
APK	**05-07-2020**
Motorvermogen	**95 kW / 129 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 5**
Tachograaf	
Versnellingsbak	**Automaat**
Wielbasis (mm)	**433 mm**
Eigen gewicht (kg)	**2,261 kg**
Totaal gewicht (kg)	**3,500 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**1,239 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	
Vering	**Standaard**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Ja**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Jankend geluid bij de motor. Lijkt ergens een lager te zijn van multisnaar
GEBROKEN VEREN ACHTER. OP TRANSPORT

Schades

Schade links
Complete voorscherm links en hoekje bumper. Portier daardoor ook wat schade. Pitjes zijwand

Schade achter
Deuk in linker achterdeur

Schade rechts
Spiegelglas. Deukje voorscherm. Grote deuk zijwand en roestpitje

Interieur

Interieur
Stoelzitting