

Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **243,739 KM**



Kavelnummer: **BWL205445**
Locatie: **Noord-Holland**

NL **VD-935-Z**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	05-07-2013
Chassisnummer	WDB9066351S816061
APK	05-07-2020
Motorvermogen	95 kW / 129 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	433 mm
Eigen gewicht (kg)	2,261 kg
Totaal gewicht (kg)	3,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	1,239 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Ja
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

Jankend geluid bij de motor. Lijkt ergens een lager te zijn van multisnaar
GEBROKEN VEREN ACHTER. OP TRANSPORT

Schades

Schade links Complete voorscherm links en hoekje bumper. Portier daardoor ook wat schade. Pitjes zijwand
Schade achter Deuk in linker achterdeur
Schade rechts Spiegelglas. Deukje voorscherm. Grote deuk zijwand en roestpitje

Interieur

Interieur Stoelzitting
