

# Schmitz SKO 24/L -13.62 FP 25 - EXPRESS

Merk: **Schmitz**  
Type: **SKO 24/L -13.62 FP 25 - EXPRESS**  
Soort voertuig: **Geïsoleerde laadbak**  
Kilometerstand: **0 KM**

Kavelnummer: **BWL205495**  
Locatie: **Noord-Holland**



**NL** OK-36-KN

Niet-  
ge kentekend/import

|                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| Bouwjaar                  | 30-03-2006                    |
| Chassisnummer             | WSM0000005012420              |
| APK                       | 03-04-2020                    |
| Motorvermogen             | 0 kW / 0 PK                   |
| Brandstof                 | {ListType_Fuel_0}             |
| Euro norm                 | {ListType_EmissionStandard_0} |
| Tachograaf                |                               |
| Versnellingsbak           |                               |
| Wielbasis (mm)            | 9,010 mm                      |
| Eigen gewicht (kg)        | 7,590 kg                      |
| Totaal gewicht (kg)       | 39,000 kg                     |
| Vooras (kg)               | 0 kg                          |
| Laadvermogen (kg)         | 31,410 kg                     |
| Trekhaak                  | Nee                           |
| Max massa<br>AHW/GCW (kg) | 0 kg                          |
| Asconfiguratie            |                               |
| Vering                    | LuchtveringLuchtvering        |
| Cabinevariant             |                               |

### Inwendige maten

|                   |       |
|-------------------|-------|
| Carrosseriebouwer |       |
| Laadbaklengte     | 13641 |
| Breedte           | 2470  |
| Hoogte            | 2959  |
| Doorgang          | 2901  |
| Vloerhoogte       |       |

### Toebehoren

|                      |  |
|----------------------|--|
| Capaciteit           |  |
| Laadklep             |  |
| Hefvermogen          |  |
| Keuringsdatum opbouw |  |

### Opties

|     |                           |
|-----|---------------------------|
| ABS | Inwendige maten           |
|     | Tankinhoud (liters)       |
|     | Schotelhoogte (mm) mm     |
|     | Pendikte vangmuil (mm) mm |
|     | Remmen                    |

Ferry ogen SAF assen + schijf Zonder reservewiel

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

## Bijzonderheden/Gebreken

Ferry ogen SAF assen + schijf Zonder reservewiel

APK afkeur op: 2e as wiellager links is hoorbaar versleten Band 3e as, links heeft te weinig profieldiepte 1e as schokdemper links is niet deugdelijk bevestigd Remmen nalopen

## Status banden    Bandenmaat

|      |               |      |                    |
|------|---------------|------|--------------------|
| As 1 | <b>10 (%)</b> | As 1 | <b>435/50R19,5</b> |
|------|---------------|------|--------------------|

|      |               |
|------|---------------|
| As 2 | <b>10 (%)</b> |
|------|---------------|

|      |              |
|------|--------------|
| As 3 | <b>5 (%)</b> |
|------|--------------|

## Schades

### Schade links

Links midden en achter krassen

## Interieur

### Interieur

Zeker nog een redelijk nette trailer

