

Opel VIVARO 1.9DTI 2.9T L1H1

Merk: **Opel**
Type: **VIVARO 1.9DTI 2.9T L1H1**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **294,637 KM**

Kavelnummer: **BWL205629**
Locatie: **Overijssel**



NL **67-BG-BX**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	24-10-2002
Chassisnummer	
APK	03-02-2020
Motorvermogen	74 kW / 101 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 3
Tachograaf	
Versnellingsbak	
Wielbasis (mm)	310 mm
Eigen gewicht (kg)	1,680 kg
Totaal gewicht (kg)	2,900 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	1,220 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

achterdeuren (geen achterklep!) Voertuig start niet, APK verlopen.
Waarschijnlijk stuiver defect volgens diagnose garage Verlaagde
aankoopcommissie € 75,-

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

achterdeuren (geen achterklep!) Voertuig start niet, APK verlopen.
Waarschijnlijk stuiver defect volgens diagnose garage Verlaagde
aankoopcommissie € 75,-

Voertuig start niet, APK verlopen. Waarschijnlijk verstuiver defect volgens
diagnose garage

Schades

Schade voor

gebruikersschades zie foto's

Schade links

deuk voor linkerachterwiel

Schade achter

deuk bovenin achterdeuren

Schade rechts

gebruikersschades zie foto's

