

Volkswagen POLO

Merk: **Volkswagen**
Type: **POLO**
Soort voertuig: **Type niet gevonden**
Kilometerstand: **182,873 KM**



Kavelnummer: **BWL205693**
Locatie: **Zuid-Holland**

NL 38-SBR-3

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	13-09-2011
Chassisnummer	WWZZZ6RZC7023595
APK	09-07-2021
Motorvermogen	55 kW / 75 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	
Versnellingsbak	5 bak hand
Wielbasis (mm)	2,460 mm
Eigen gewicht (kg)	1,050 kg
Totaal gewicht (kg)	1,590 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Biedingen zijn incl btw en rest bpm. BPM bedrag staat op € 0,-

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Biedingen zijn incl btw en rest bpm. BPM bedrag staat op € 0,-

Geen garanties wat auto heeft z'n stadskilometers gehad.

Schades

Schade links

Rondom diverse kleine gebruikssporen

Schade achter

Schade bumper achter links en rechts

Interieur

Interieur

Schade bekleding stoelen

