


Vogelzang VO-STG-12-18-KB

Merk: **Vogelzang**
Type: **VO-STG-12-18-KB**
Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**
Kilometerstand: **1 KM**

Kavelnummer: **BWL205719**
Locatie: **Noord-Holland**



Niet-
gekentekend/import

Bouwjaar **06-07-1999**

Chassisnummer

APK **25-07-2020**

Motorvermogen **1 kW / 1 PK**

Brandstof **{ListType_Fuel_0}**

Euro norm **{ListType_EmissionStandard_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **705 mm**

Eigen gewicht (kg) **9,170 kg**

Totaal gewicht (kg) **30,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **20,830 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa
AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte **10800**

Breedte **2450**

Hoogte **2480**

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Extra toebehoren

Koeling Laadklep

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Tridec gestuurde 2e as

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Tridec gestuurde 2e as

Koelmotor werkt niet

Schades

Schade links

Schade aan zijskirt

Interieur

Interieur

Achterdeuren beschadigt en wanden hier en daar

