# Opel COMBO VAN

Merk: **Opel**
Type: **COMBO VAN**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **48,723 KM**

Kavelnummer: **BWL205788**
Locatie: **Noord-Holland**



NL V-454-BF

Niet-gekentekend/import

| | |
|---|---|
| Bouwjaar | **03-11-2016** |
| Chassisnummer | **W0L6ZYC1A9597457** |
| APK | **03-11-2020** |
| Motorvermogen | **66 kW / 90 PK** |
| Brandstof | **Diesel** |
| Euro norm | **Euro 5** |
| Tachograaf | |
| Versnellingsbak | **5 bak hand** |
| Wielbasis (mm) | **276 mm** |
| Eigen gewicht (kg) | **1,265 kg** |
| Totaal gewicht (kg) | **2,040 kg** |
| Vooras (kg) | **0 kg** |
| Laadvermogen (kg) | **775 kg** |
| Trekhaak | **Nee** |
| Max massa AHW/GCW (kg) | **0 kg** |
| Asconfiguratie | |
| Vering | **Standaard** |
| Cabinevariant | |

## Inwendige maten

| | |
|---|---|
| Carrosseriebouwer | |
| Laadbaklengte | |
| Breedte | |
| Hoogte | |
| Doorgang | |
| Vloerhoogte | |

## Toebehoren

| | |
|---|---|
| Capaciteit | |
| Laadklep | |
| Hefvermogen | |
| Keuringsdatum opbouw | |

## Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |

## Inwendige maten

| | |
|---|---|
| Tankinhoud (liters) | |
| Schotelhoogte (mm) | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen | |

## Technische staat

| | |
|---|---|
| Onderhoudshistorie aanwezig | **Ja** |
| Logboek compleet | **Nee** |
| Mechanische gebreken | **Nee** |
| Electrische gebreken | **Nee** |
| Kilometerstand gegarandeerd | **Ja** |

## Schades

**Schade achter**
Schade aan bumper en deur. Onderplaat bij reservewiel iets verbogen