

# Mercedes-Benz 1218L

Merk: **Mercedes-Benz**  
Type: **1218L**  
Soort voertuig: **Geïsoleerde laadbak**  
Kilometerstand: **681,884 KM**



Kavelnummer: **BWL205847**  
Locatie: **Noord-Holland**

NL 00-BDN-6

Niet-gekentekend/import

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Bouwjaar               | 24-07-2009         |
| Chassisnummer          | WDB9702581IL438496 |
| APK                    | 09-11-2020         |
| Motorvermogen          | 130 kW / 177 PK    |
| Brandstof              | Diesel             |
| Euro norm              | Euro 5             |
| Tachograaf             | {Digitaal}         |
| Versnellingsbak        | 6 bak hand         |
| Wielbasis (mm)         | 540 mm             |
| Eigen gewicht (kg)     | 7,100 kg           |
| Totaal gewicht (kg)    | 11,990 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg               |
| Laadvermogen (kg)      | 4,890 kg           |
| Trekhaak               | Nee                |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg               |
| Asconfiguratie         | 4x2                |
| Vering                 | Blad/Luchtvering   |

Cabinevariant

## Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 7462 |
| Breedte           | 2471 |
| Hoogte            | 2494 |
| Doorgang          |      |
| Vloerhoogte       |      |

## Toebehoren

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Capaciteit           |                             |
| Laadklep             | Zepro 1500 kg achtersluiser |
| Hefvermogen          |                             |
| Keuringsdatum opbouw |                             |

## Opties

Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Radio CD |

## Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |

LET OP KOPPELINGPEDAAL DEFECT, op transport

#### Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

#### Bijzonderheden/Gebreken

LET OP KOPPELINGPEDAAL DEFECT, op transport

LET OP KOPPELING DEFECT, op transport. Pedaal ligt tegen schutbord dus geen druk op pedaal

#### Schades

**Schade voor**  
Scheur voorruit

**Schade links**  
Kopschot staat los t.o.v. van zijpaneel

**Schade rechts**  
Krassen en schade zijwand bak

