

Volvo FLL 42

Merk: **Volvo**
Type: **FLL 42**
Soort voertuig: **Bakwagen met laadklep**
Kilometerstand: **644,800 KM**

Kavelnummer: **BWL205908**
Locatie: **Noord-Brabant**



NL **BZ-GD-12**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	20-05-2011
Chassisnummer	YV2TN12A7BB590883
APK	20-07-2020
Motorvermogen	181 kW / 247 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	530 mm
Eigen gewicht (kg)	7,642 kg
Totaal gewicht (kg)	11,990 kg
Vooras (kg)	5,800 kg
Laadvermogen (kg)	4,348 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	15,500 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Dag cabine

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Wim van den Bosch BV
Laadbaklengte	7500
Breedte	2470
Hoogte	2430
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Laadklep

Toebehoren

Capaciteit	1500
Laadklep	Inclusief top klep
Hefvermogen	1500

Keuringsdatum opbouw

Opties

ABS | Achteruitrijlampen | AdBlue | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Dakspoiler | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Radio CD | Zonneklep |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	300
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Nee
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Nee

Bijzonderheden/Gebreken

Accu's werken maar zijn aan de zwakke kant. Rolstop laadplateau kapot

Status banden Bandenmaat

As 1	30 (%)	As 1	285/70R19,5
As 2	60 (%)	As 2	285/70R19,5

Schades

Schade voor Grille kleine scheur, Kleine gebruikssporen
Schade links Gebruikssporen Kras laadbak links
Schade achter Kleine gebruikssporen
Schade rechts Gebruikssporen Inrijbeveiliging deuk

Interieur

Interieur Stoelen zijn slecht
