

# Volkswagen LT

Merk: **Volkswagen**  
Type: **LT**  
Soort voertuig: **Gesloten laadbak met laadklep**  
Kilometerstand: **378,386 KM**



Kavelnummer: **BWL205949**  
Locatie: **Noord-Holland**

NL 18-BP-JZ

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 15-07-2004        |
| Chassisnummer          | WV1ZZZ2DZ4H030833 |
| APK                    | 07-09-2021        |
| Motorvermogen          | 116 kW / 158 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 3            |
| Tachograaf             |                   |
| Versnellingsbak        | 5 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 3,550 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 2,900 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 3,500 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 600 kg            |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 4x2               |
| Vering                 | Blad/Blad         |

Cabinevariant

### Inwendige maten

|                   |                                    |
|-------------------|------------------------------------|
| Carrosseriebouwer | Spiegelbak                         |
| Laadbaklengte     | 3717 laag / 4632 tot in de spiegel |
| Breedte           | 2102                               |
| Hoogte            |                                    |
| Doorgang          | 2055                               |

Vloerhoogte

### Toebehoren

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Capaciteit           |                                   |
| Laadklep             | Dhollandia DHLM4 (2003)<br>750 kg |
| Hefvermogen          |                                   |
| Keuringsdatum opbouw |                                   |

### Extra toebehoren

Laadklep

### Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen |

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Multisnaar 2019 vervangen. Koppeling vervangen in 2016 bij 340.000 km. 290.000 koppakking vernieuwd en turbo

## Schades

### Schade voor

Hoekjes cabine achterwand bij chassis zijn roestig. Pitjes in hoek spiegelbak

### Schade links

Links achter meerdere pitten in zijwand

### Schade rechts

Rechts meerder pitjes

## Interieur

### Interieur

Netjes

