

Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **311,456 KM**

Kavelnummer: **BWL205972**
Locatie: **Utrecht**



NL **VF-908-V**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	04-10-2013
Chassisnummer	WDB9061551N562921
APK	09-07-2021
Motorvermogen	140 kW / 191 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	4,330 mm
Eigen gewicht (kg)	2,910 kg
Totaal gewicht (kg)	3,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	590 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Standaard

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	4523
Breedte	2200
Hoogte	379
Doorgang	
Vloerhoogte	829

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Omvormer Dikke 6 cilinder met dure laadbak

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Omvormer Dikke 6 cilinder met dure laadbak

1-10 306911 km service beurt gehad incl achteras Nokkenassensor vervangen, Lagers van stabilisator vervangen, draagarmen L+R lagers vernieuwd. Axiale koppeling en dwarsgeleider vervangen. Remblokken vervangen. 2x stuurstangkoppeling. € 3.300,- 4-6 Accu vernieuwd 4-9-2019 Katalysator vernieuwd, € 1.500,- Super Conditie dus!

Schades

Schade rechts

Rechts midden pitten en deukje

Interieur

Interieur

Netjes

