

# Ford TRANSIT

Merk: **Ford**  
Type: **TRANSIT**  
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**  
Kilometerstand: **147,929 KM**



Kavelnummer: **BWL205981**  
Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 24-02-2017        |
| Chassisnummer          | WF0XXXTTGXG132325 |
| APK                    | 07-04-2021        |
| Motorvermogen          | 77 kW / 105 PK    |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 6            |
| Tachograaf             |                   |
| Versnellingsbak        | 6 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 330 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 2,031 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 2,940 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 909 kg            |
| Trekhaak               | Ja                |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         |                   |
| Vering                 | Standaard         |
| Cabinevariant          |                   |

### Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

### Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

### Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm)      **mm**

Pendikte vangmuil (mm)   **mm**

Remmen

Voorruitverwarming

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig   **Nee**

Logboek compleet                **Nee**

Mechanische gebreken           **Nee**

Electrische gebreken            **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd   **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Voorruitverwarming

Schades

**Schade links**  
Pitjes/klein deukje schuifdeur

**Schade achter**  
Deuk in rechter achterdeur. Lins boven heeft schade gezeten en is verholpen. Spuitwerk is niet zoals origineel

**Schade rechts**  
Pitten in schuifdeur

Interieur

**Interieur**  
Netjes, behalve kit rondom ramen

