

Daf FALF45220G12

Merk: **Daf**
Type: **FALF45220G12**
Soort voertuig: **Open wagen**
Kilometerstand: **497,334 KM**

Kavelnummer: **BWL205983**
Locatie: **Drenthe**



NL **BZ-FB-02**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	30-06-2008
----------	------------

Chassisnummer	
APK	15-07-2021

Motorvermogen	163 kW / 222 PK
---------------	-----------------

Brandstof	Diesel
-----------	--------

Euro norm	Euro 4
-----------	--------

Tachograaf	{Digitaal}
------------	------------

Versnellingsbak	6 bak hand
-----------------	------------

Wielbasis (mm)	540 mm
----------------	--------

Eigen gewicht (kg)	6,000 kg
--------------------	----------

Totaal gewicht (kg)	11,990 kg
---------------------	-----------

Vooras (kg)	0 kg
-------------	------

Laadvermogen (kg)	5,990 kg
-------------------	----------

Trekhaak	Nee
----------	-----

Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
------------------------	------

Asconfiguratie	
----------------	--

Vering	Blad/Luchtvering
--------	------------------

Cabinevariant	
---------------	--

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	7300
Breedte	2500
Hoogte	2900
Doorgang	
Vloerhoogte	1050

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	1500 kg achtersluiser
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	
Vangmuil met licht/lucht achter	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Vangmuil met locht/lucht achter

Laatste APK nieuwe remschijven en blokken gehad op de achteras. Stabilisator achter vervangen en gedeelte van uitlaat. Recent onderhoudsbeurt gehad. Lampje rookgas brandt. Laadklep wil wel naar beneden/boven maar horizontaal naar de grond niet op dit moment. Kosten afgelopen jaar € 3.000,-

Schades

Schade links

Scheurtjes in zeil en handvat zeil ontbreekt Spiegelkap portier. Rondom gebruikssporen

Schade achter

Roest bij achterportaal, zie foto

Schade rechts

Scheurtjes in zeil en handvat zeil ontbreekt Rondom gebruikssporen

Interieur

Interieur

Stoelbekleding

