Daf AE45CF

Merk: **Daf**
Type: **AE45CF**
Soort voertuig: **Veewagen**
Kilometerstand: **595,053 KM**

Kavelnummer: **BWL205999**
Locatie: **Noord-Holland**



NL BL-TT-98

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**14-03-2002**
Chassisnummer	**XLRAE450F0L234249**
APK	**18-01-2021**
Motorvermogen	**134 kW / 183 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 3**
Tachograaf	**(Analoog)**
Versnellingsbak	**6 bak hand**
Wielbasis (mm)	**4,300 mm**
Eigen gewicht (kg)	**6,060 kg**
Totaal gewicht (kg)	**11,990 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**5,930 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	
Vering	**Blad/Luchtvering**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	**5561**
Breedte	**2176**
Hoogte	
Doorgang	**2008**
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	**mm**
Pendikte vangmuil (mm)	**mm**
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Ja**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Laadbak is erg slecht Versnellingsbak moet afgesteld worden 2,4,6 lastig te vinden Schokbreker van cabine links is stuk, bonkt Remschijf rechts achter stuk

Schades

Schade voor
Scheur voorruit

Schade links
Roest op de dorpel

Schade achter
Doorgeroeste klantbalken van de laadbak

Schade rechts
Roest op dorpel