

# Mercedes-Benz 312D-III

Merk: **Mercedes-Benz**

Type: **312D-III**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **147,837 KM**

Kavelnummer: **BWL206000**

Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 27-05-1999        |
| Chassisnummer          | WDB9034121P900180 |
| APK                    | 18-11-2021        |
| Motorvermogen          | 90 kW / 123 PK    |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 2            |
| Tachograaf             | {Analoog}         |
| Versnellingsbak        | 5 bak hand        |
| Wielbasis (mm)         | 3,550 mm          |
| Eigen gewicht (kg)     | 2,320 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 3,500 kg          |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 1,180 kg          |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |

Asconfiguratie

|        |           |
|--------|-----------|
| Vering | Standaard |
|--------|-----------|

Cabinevariant

## Inwendige maten

|                   |      |
|-------------------|------|
| Carrosseriebouwer |      |
| Laadbaklengte     | 3304 |
| Breedte           | 2096 |
| Hoogte            |      |
| Doorgang          | 2201 |
| Vloerhoogte       |      |

## Toebehoren

|                      |  |
|----------------------|--|
| Capaciteit           |  |
| Laadklep             |  |
| Hefvermogen          |  |
| Keuringsdatum opbouw |  |

## Opties

|          |                                  |
|----------|----------------------------------|
| Radio CD | Inwendige maten                  |
|          | Tankinhoud (liters)              |
|          | Schotelhoogte (mm) <b>mm</b>     |
|          | Pendikte vangmuil (mm) <b>mm</b> |
|          | Remmen                           |



## Technische staat

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Onderhoudshistorie aanwezig | <b>Ja</b> |
|-----------------------------|-----------|

|                  |            |
|------------------|------------|
| Logboek compleet | <b>Nee</b> |
|------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Mechanische gebreken | <b>Nee</b> |
|----------------------|------------|

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Electrische gebreken | <b>Nee</b> |
|----------------------|------------|

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Kilometerstand gegarandeerd | <b>Ja</b> |
|-----------------------------|-----------|

