MAN RGA 26.430 6x2/4

Merk: **MAN**
Type: **RGA 26.430 6x2/4**
Soort voertuig: **Trekker met trailer**
Kilometerstand: **578,611 KM**

Kavelnummer: **BWL206002**
Locatie: **Noord-Holland**



NL BR-RR-54

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**31-01-2006**
Chassisnummer	**WMAH24ZZ86W063667**
APK	**20-01-2021**
Motorvermogen	**316 kW / 430 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 4**
Tachograaf	**(Analoog)**
Versnellingsbak	**Automaat**
Wielbasis (mm)	**3,950 mm**
Eigen gewicht (kg)	**8,136 kg**
Totaal gewicht (kg)	**26,600 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**0 kg**
Trekhaak	**Nee**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	**6x2 stuurbaar**
Vering	**Blad/Luchtvering**
Cabinevariant	**XXL**

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	**7025 diepbed, 3487 nek, kont 3007**
Breedte	**2500**
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	**623**

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

2e bed | Airco | Carkit | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Sperdiff. | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	mm
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Nee**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Trailer heeft 4 jaar geleden nieuwe draaikrans gehad en hydrauliekleidingen. TGA 6x2 met mooie lage km-stand. Versnellingsbak heeft afgelopen jaar 2x een storing gegeven . Kan zijn dat schakelmodule even nagekeken moet worden maar auto rijdt en schakelt verder prima.

Schades

Schade voor
Scheur voorruit Scheurtjes in bumper

Schade achter
Kopschot plaatstaal dun. Gaten in vloer op 2 plekken. 1x band inrijding links voor

Interieur

Interieur
Moet even schoongemaakt worden maar dan prima in orde.