

# Volvo B12-4X2-71T

Merk: **Volvo**  
Type: **B12-4X2-71T**  
Soort voertuig: **Bus**  
Kilometerstand: **551,409 KM**

Kavelnummer: **BWL206021**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BG-ZP-66**

Niet-gekentekend/import

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Bouwjaar               | 01-04-1999                   |
| Chassisnummer          | YV3R2A113XA007156            |
| APK                    | 11-10-2021                   |
| Motorvermogen          | 250 kW / 340 PK              |
| Brandstof              | Diesel                       |
| Euro norm              | Euro 2                       |
| Tachograaf             | {Analoog}                    |
| Versnellingsbak        | Volvo 6 bak hand pneumatisch |
| Wielbasis (mm)         | 590 mm                       |
| Eigen gewicht (kg)     | 13,500 kg                    |
| Totaal gewicht (kg)    | 18,600 kg                    |
| Vooras (kg)            | 0 kg                         |
| Laadvermogen (kg)      | 5,100 kg                     |
| Trekhaak               | Nee                          |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg                         |
| Asconfiguratie         |                              |
| Vering                 | Luchtvering/Luchtvering      |
| Cabinevariant          |                              |

## Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

## Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

## Opties

|                                |
|--------------------------------|
| Airco   Radio CD   Standkachel |
|--------------------------------|

## Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |

Webasto kachel

## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

## Bijzonderheden/Gebreken

Webasto kachel

Originele km-stand. 1-2020 nieuwe synchromesh gehad.  
Schakelpluniers vervangen. Deze moeten nog nagesteld worden en gebeurt de komende weken. (+/- 7.000,- reparatiekosten geweest)

## Schades

### Schade voor

Lak rechter bovenspiegel

### Schade links

Roestplekje dakrand

### Schade achter

Diverse schades aan achterzijde, zie foto's

### Schade rechts

Pit middenwand.

