

Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**
Type: **CRAFTER**
Soort voertuig: **Open wagen**
Kilometerstand: **218,010 KM**

Kavelnummer: **BWL216051**
Locatie: **Noord-Holland**



NL BX-DD-75

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	06-08-2009
Chassisnummer	WV1ZZZ2FZA7001026
APK	23-08-2021
Motorvermogen	100 kW / 136 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	
Versnellingsbak	
Wielbasis (mm)	4,330 mm
Eigen gewicht (kg)	3,360 kg
Totaal gewicht (kg)	5,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	1,640 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Blad/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Karhof 2009
Laadbaklengte	2692
Breedte	2035
Hoogte	297
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Carkit | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm)	
Remmen	

MARGE AUTO Din plaat

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Ja
Logboek compleet	Nee
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

MARGE AUTO Din plaat
220 v aansluiting Accu is defect Versnellingsbak is goed maar gebruikt en voel je lichtjes met schakelen. Stuurhuis heel licht voelbaar

Schades

Schade links Links midden deuk en roest Links voor deuk Links kist is verroest
Schade rechts Rechts voor deuk Roest

