

Volkswagen CRAFTER

Merk: **Volkswagen**

Type: **CRAFTER**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **345,435 KM**

Kavelnummer: **BWL216059**

Locatie: **Zuid-Holland**



NL **VJ-774-S**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **08-07-2014**

Chassisnummer **WV1ZZZ2EZF60026159**

APK **20-07-2021**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **3,670 mm**

Eigen gewicht (kg) **2,169 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,500 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,331 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Safe bumper. Gunning onder voorbehoud ivm met mogelijk inzet nieuwe werk. Bij voldoende opbrengst kan auto weg maar is nog te knap en goed onderhouden om tegen elk bod zomaar weg te doen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Safe bumper. Gunning onder voorbehoud ivm met mogelijk inzet nieuwe werk. Bij voldoende opbrengst kan auto weg maar is nog te knap en goed onderhouden om tegen elk bod zomaar weg te doen

Distributiesnaar vervangen bij 198.000

Schades

Schade rechts
Rechts achter roest Rechts achter deukje

