

# Daf FTT XF 105

Merk: **Daf**  
Type: **FTT XF 105**  
Soort voertuig: **Trekker**  
Kilometerstand: **292,803 KM**

Kavelnummer: **BWL216065**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL 33-BFZ-3

Niet-gekentekend/import

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bouwjaar               | 21-11-2008        |
| Chassisnummer          | XLRTT47MS0E845843 |
| APK                    | 12-06-2019        |
| Motorvermogen          | 375 kW / 511 PK   |
| Brandstof              | Diesel            |
| Euro norm              | Euro 5            |
| Tachograaf             | {Digitaal}        |
| Versnellingsbak        | Automaat          |
| Wielbasis (mm)         | 460 mm            |
| Eigen gewicht (kg)     | 9,975 kg          |
| Totaal gewicht (kg)    | 26,500 kg         |
| Vooras (kg)            | 0 kg              |
| Laadvermogen (kg)      | 0 kg              |
| Trekhaak               | Nee               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg              |
| Asconfiguratie         | 6x4 Naafreductie  |
| Vering                 | Blad/Luchtvering  |
| Cabinevariant          | SuperSpaceCab     |

## Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

## Extra toebehoren

Hydrauliek

## Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

## Opties

- 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | PTO | Retarder | Sperdiff. | Standkachel |

Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |
|                        |    |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Bijzonderheden/Gebreken

|                                     |
|-------------------------------------|
| Tacho vervangen. Afgelezen km-stand |
|-------------------------------------|

Schades

|                                       |
|---------------------------------------|
| Schade achter<br>Eindpijp erg roestig |
|---------------------------------------|

