

Scania R440

Merk: **Scania**
Type: **R440**
Soort voertuig: **Koelwagen Combi**
Kilometerstand: **904,540 KM**



Kavelnummer: **BWL216118**
Locatie: **Overijssel**

NL 09-BBP-4

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	28-02-2013
Chassisnummer	XLER6X20005303682
APK	28-02-2014
Motorvermogen	324 kW / 441 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 6
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	645 mm
Eigen gewicht (kg)	13,305 kg
Totaal gewicht (kg)	27,000 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	13,695 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	TOPLINE

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	Schmitz
Laadbaklengte	8194
Breedte	2516
Hoogte	
Doorgang	2748
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | Retarder | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Gunning onder voorbehoud van bank. RETARDER APK verlopen.
Eigenaar heeft bewust doorgereden zonder de periodieke keuringen te doen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Gunning onder voorbehoud van bank. RETARDER APK verlopen.
Eigenaar heeft bewust doorgereden zonder de periodieke keuringen te doen

Storingen op display, zie foto's Accu's koelmotoren, werking niet bekend
APK in 2014 verlopen terwijl auto van 2013 is. Eigenaar heeft al deze jaren bewust doorgereden. Start zo en loopt goed, schakelt goed

Schades

Schade links

Spatschermen los in laadruimte

Schade achter

Scheur en gat in rechter zijwand aanhanger

Schade rechts

Spatschermen los in laadruimte

