

Mercedes-Benz SPRINTER

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **SPRINTER**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **273,062 KM**



Kavelnummer: **BWL216156**
Locatie: **Noord-Holland**



Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	31-12-2014
Chassisnummer	WDB9061331N576439
APK	21-10-2020
Motorvermogen	115 kW / 157 PK
Brandstof	CNG/LNG
Euro norm	EEV
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	3,670 mm
Eigen gewicht (kg)	2,735 kg
Totaal gewicht (kg)	3,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	765 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	3303
Breedte	1851
Hoogte	1398
Doorgang	
Vloerhoogte	

Extra toebehoren

Koeling

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

CNG voertuig

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Ja**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

CNG voertuig

Start wel, slaat niet aan. Is wel rijdend neergezet. Speling aandrijfas
Stabilisator achter versleten. Remmen achter aan vervanging toe 1x
band afkeur. Bedrading laadbak nalopen Peilstok van automaatbak
ontbreekt Koelvloeistoflekkage

Schades

Schade voor
Schade voorruit

Schade links
Spiegel

Schade achter
Deurrubber

