

Onbekend TOYOTA AURIS

Merk: **Onbekend**
Type: **TOYOTA AURIS**
Soort voertuig: **Onbekend**
Kilometerstand: **153,231 KM**

Kavelnummer: **BWL216238**
Locatie: **Zuid-Holland**



Niet-
ge kentekend/import

Bouwjaar	14-09-2016
Chassisnummer	SB1ZS3JE90E279162
APK	14-09-2022
Motorvermogen	73 kW / 99 PK
Brandstof	Hybride
Euro norm	{ListType_EmissionStandard_0}
Tachograaf	
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	260 mm
Eigen gewicht (kg)	1,310 kg
Totaal gewicht (kg)	1,815 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	
Vering	Standaard

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control |
Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Navigatie | Radio CD |

Inwendige maten

Cabinevariant

5 Persoons

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Hybride Toyota gebruikt voor parkeercontrole Dakraam ter hoogte van achterbank Beugel aan passagierszijde. Auto is gebruikt en heeft z'n sporen. Zit nog rest-BPM in van 242,- Biedingen zijn inclusief BPM en BTW

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Ja**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Hybride Toyota gebruikt voor parkeercontrole Dakraam ter hoogte van achterbank Beugel aan passagierszijde. Auto is gebruikt en heeft z'n sporen. Zit nog rest-BPM in van 242,- Biedingen zijn inclusief BPM en BTW

Geen garanties op technische staat ondanks dat auto verder prima rijdt. Wel voelbaar voortrein wat ruimte op stuur of fuseekogels

Schades

Schade links

Rondom gebruikssporen

Schade achter

Deuk links achter

Schade rechts

Schade rechts en reeds eerder schade gehad gezien plamuur

