

Mercedes-Benz ACTROS 1832 LL

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **ACTROS 1832 LL**
Soort voertuig: **Bergingsvoertuig**
Kilometerstand: **198,086 KM**

Kavelnummer: **BWL216301**
Locatie: **Noord-Holland**



NL BX-LH-23

Niet-gekeurd/import

Bouwjaar	16-03-2010
Chassisnummer	WDB9300461L454565
APK	16-03-2022
Motorvermogen	235 kW / 320 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	EPS 2 pedaal
Wielbasis (mm)	5,400 mm
Eigen gewicht (kg)	11,345 kg
Totaal gewicht (kg)	18,600 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	7,255 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Luchtvering/Luchtvering

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	De Groot type 5501 (bwj 2010)
Laadbaklengte	8224 aanhanger en 6900 plateau voorwagen
Breedte	2478 tussen railing
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	856

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | PTO | Sperdiff. | Standkachel | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm) mm	
Remmen	
Lepel is bijna nooit gebruikt! Zeer lage kilometerstand en ORIGINEEL.. 3 grote bussen kunnen eenvoudig mee op deze combinatie	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Ja
Logboek compleet	Ja
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

Lepel is bijna nooit gebruikt! Zeer lage kilometerstand en ORIGINEEL.. 3 grote bussen kunnen eenvoudig mee op deze combinatie
Bovendek plaat wat roestig en moet even gecoat worden

Status banden Bandenmaat

As 1	80 (%)	As 3	205/65R17,5
As 2	80 (%)	As 4	205/65R17,5
As 3	30 (%)		
As 4	60 (%)		

Schades

Schade voor Pit voorruit

Interieur

Interieur Cabine is als nieuw
