

# Mercedes-Benz ACTROS 1845

Merk: **Mercedes-Benz**  
Type: **ACTROS 1845**  
Soort voertuig: **Volume Transport**  
Kilometerstand: **867,839 KM**

Kavelnummer: **BWL216326**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL 06-BBV-2

Niet-ge kentekend/import

|                        |                         |
|------------------------|-------------------------|
| Bouwjaar               | 21-06-2013              |
| Chassisnummer          | WDB9634061L768602       |
| APK                    | 21-06-2021              |
| Motorvermogen          | 330 kW / 449 PK         |
| Brandstof              | Diesel                  |
| Euro norm              | Euro 6                  |
| Tachograaf             | {Digitaal}              |
| Versnellingsbak        | Automaat                |
| Wielbasis (mm)         | 3,700 mm                |
| Eigen gewicht (kg)     | 8,327 kg                |
| Totaal gewicht (kg)    | 19,000 kg               |
| Vooras (kg)            | 0 kg                    |
| Laadvermogen (kg)      | 0 kg                    |
| Trekhaak               | Nee                     |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg                    |
| Asconfiguratie         | 4x2                     |
| Vering                 | Luchtvering/Luchtvering |
| Cabinevariant          | Bigspace                |

### Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

### Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

### Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel |

Inwendige maten

|                        |    |
|------------------------|----|
| Tankinhoud (liters)    |    |
| Schotelhoogte (mm)     | mm |
| Pendikte vangmuil (mm) | mm |
| Remmen                 |    |
|                        |    |

Technische staat

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Onderhoudshistorie aanwezig | Nee |
| Logboek compleet            | Nee |
| Mechanische gebreken        | Nee |
| Electrische gebreken        | Nee |
| Kilometerstand gegarandeerd | Ja  |

Bijzonderheden/Gebreken

|                                                      |
|------------------------------------------------------|
| Storing op wat lampjes en ruitenwisser geeft storing |
|------------------------------------------------------|

Status banden    Bandenmaat

|      |        |      |        |
|------|--------|------|--------|
| As 1 | 10 (%) | As 1 | 385/55 |
| As 2 | 10 (%) | As 2 | 295/60 |

Schades

|                           |
|---------------------------|
| Schade voor               |
| Rechts voor schade hoekje |

