Mercedes-Benz VITO 110

Merk: **Mercedes-Benz**
Type: **VITO 110**
Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**
Kilometerstand: **234,641 KM**

Kavelnummer: **BWL216335**
Locatie: **Gelderland**



NL 5-VTT-36

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	**12-03-2012**
Chassisnummer	
APK	**14-03-2022**
Motorvermogen	**70 kW / 95 PK**
Brandstof	**Diesel**
Euro norm	**Euro 5**
Tachograaf	
Versnellingsbak	**6 bak hand**
Wielbasis (mm)	**320 mm**
Eigen gewicht (kg)	**1,856 kg**
Totaal gewicht (kg)	**2,500 kg**
Vooras (kg)	**0 kg**
Laadvermogen (kg)	**644 kg**
Trekhaak	**Ja**
Max massa AHW/GCW (kg)	**0 kg**
Asconfiguratie	
Vering	**Standaard**
Cabinevariant	

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	
Breedte	
Hoogte	
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	**mm**
Pendikte vangmuil (mm)	**mm**
Remmen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	**Ja**
Logboek compleet	**Nee**
Mechanische gebreken	**Nee**
Electrische gebreken	**Nee**
Kilometerstand gegarandeerd	**Ja**

Schades

Schade voor
steenslag

Schade links
pit zijdeur

Schade achter
Deuk/kras rechts achter. Gaatje en scheurtje bumperhoek links