

Volvo FH400 4X2T FAL7.1 RAD-A4

Merk: **Volvo**
Type: **FH400 4X2T FAL7.1 RAD-A4**
Soort voertuig: **Trekker**
Kilometerstand: **1,068,930 KM**



Inwendige maten

- Carrosseriebouwer
- Laadbaklengte
- Breedte
- Hoogte
- Doorgang
- Vloerhoogte

Toebehoren

- Capaciteit
- Laadklep
- Hefvermogen
- Keuringsdatum opbouw

Opties

- 2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Koelkast | PTO | Standkachel |

Kavelnummer: **BWL216519**
Locatie: **Noord-Holland**

NL **BS-BZ-25**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	04-09-2006
Chassisnummer	YV2ASG026B441695
APK	11-11-2021
Motorvermogen	294 kW / 400 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	I-Shift
Wielbasis (mm)	380 mm
Eigen gewicht (kg)	7,161 kg
Totaal gewicht (kg)	18,600 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	0 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	4x2
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Globetrotter

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Waarschijnlijk koppeling defect/versleten. Auto op transport. Aluminium velgen met redelijk bandenpercentage

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Waarschijnlijk koppeling defect/versleten. Auto op transport. Aluminium velgen met redelijk bandenpercentage

Waarschijnlijk koppeling defect/versleten. Auto op transport. Verder geen uitvoerige diagnose gesteld. Trekker staat bij werkplaats

Schades

Schade voor
gat in motorkap Rondom gebruikssporen

Schade rechts
deuk rechts portier en hoekstuk spoiler fender ontbreekt

Interieur

Interieur
Moet even schoon, komt zo uit het werk

