

# Schmitz ZKO 20/L-7.3 FP80/45

Merk: **Schmitz**

Type: **ZKO 20/L-7.3 FP80/45**

Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**

Kilometerstand: **10 KM**

Kavelnummer: **BWL216521**

Locatie: **Limburg**



Niet-gekeken/import

Bouwjaar **24-04-2008**

Chassisnummer **WSM00000002003843**

APK **01-10-2020**

Motorvermogen **10 kW / 14 PK**

Brandstof **{ListType\_Fuel\_0}**

Euro norm **{ListType\_EmissionStandard\_0}**

Tachograaf

Versnellingsbak

Wielbasis (mm) **132 mm**

Eigen gewicht (kg) **6,580 kg**

Totaal gewicht (kg) **20,000 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **13,420 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Luchtvering/Luchtvering**

Cabinevariant

## Inwendige maten

Carrosseriebouwer **Schmitz Cargobull**

Laadbaklengte **7200**

Breedte **2490**

Hoogte **2750**

Doorgang **2750**

Vloerhoogte **1115**

## Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

## Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen



## Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

## Status banden Bandenmaat

As 1	20 (%)	As 1	265/70 R 19,5
------	--------	------	---------------

As 2	20 (%)	As 2	265/70 R 19,5
------	--------	------	---------------

As 3	20 (%)	As 3	265/70 R 19,5
------	--------	------	---------------

As 4	20 (%)	As 4	265/70 R 19,5
------	--------	------	---------------

As 5	20 (%)	As 5	265/70 R 19,5
------	--------	------	---------------

As 6	20 (%)	As 6	265/70 R 19,5
------	--------	------	---------------

## Schades

### Schade voor

Enkele diepere beschadigingen, maar niet door en door. Bak is waterdicht

### Schade links

kleine krassen en kleine deuken

### Schade achter

Geen

### Schade rechts

kleine krassen en kleine deuken

