

Daf FAR XF105.460

Merk: **Daf**
Type: **FAR XF105.460**
Soort voertuig: **Geconditioneerd voertuig**
Kilometerstand: **1,595,871 KM**

Kavelnummer: **BWL216526**
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BT-TJ-72**

Niet-
gekentekend/import

Bouwjaar	26-02-2008
Chassisnummer	XLRAS47MS0E798489
APK	26-02-2022
Motorvermogen	340 kW / 463 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	Automaat
Wielbasis (mm)	645 mm
Eigen gewicht (kg)	11,700 kg
Totaal gewicht (kg)	26,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	14,800 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	6x2
Vering	Luchtvering/Luchtvering
Cabinevariant	Super Space Cab

Inwendige maten

Carrosseriebouwer	
Laadbaklengte	8120
Breedte	2500
Hoogte	2900
Doorgang	
Vloerhoogte	

Toebehoren

Capaciteit	
Laadklep	
Hefvermogen	
Keuringsdatum opbouw	

Opties

2e bed | Airco | Centrale portiervergrendeling | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | Motorrem | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Standkachel |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)	
Schotelhoogte (mm)	mm
Pendikte vangmuil (mm) mm	
Remmen	
Aluminium velgen	

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig	Ja
Logboek compleet	Ja
Mechanische gebreken	Nee
Electrische gebreken	Nee
Kilometerstand gegarandeerd	Ja

Bijzonderheden/Gebreken

Aluminium velgen
Motorblok compleet gereviseerd bij 400.000 km met nieuwe cilinderkoppen en verzwaarde klepveren.

Status banden Bandenmaat

As 1	40 (%)	As 1	355/50
As 2	20 (%)	As 2	295/60
As 3	25 (%)	As 3	355/50
As 4	30 (%)	As 4	295/60
As 5	30 (%)	As 5	295/60

Schades

Schade achter Achterrijde aanhangwagen links en rechts beschadigt, zie foto's. Kopschot aanhanger slijtplek/schade, zie foto
Schade rechts Rechts achter op de laadbak reparatieplek

