

# Mercedes-Benz ATEGO 815 L

Merk: **Mercedes-Benz**  
Type: **ATEGO 815 L**  
Soort voertuig: **Voor vervoer voertuigen**  
Kilometerstand: **484,184 KM**

Kavelnummer: **BWL216539**  
Locatie: **Noord-Holland**



NL **BH-XH-52**

Niet-gekentekend/import

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Bouwjaar               | 25-01-2000       |
| Chassisnummer          | WDB970217K470526 |
| APK                    | 04-10-2022       |
| Motorvermogen          | 112 kW / 153 PK  |
| Brandstof              | Diesel           |
| Euro norm              | Euro 2           |
| Tachograaf             | {Digitaal}       |
| Versnellingsbak        | 5 bak hand       |
| Wielbasis (mm)         | 482 mm           |
| Eigen gewicht (kg)     | 4,460 kg         |
| Totaal gewicht (kg)    | 7,490 kg         |
| Vooras (kg)            | 0 kg             |
| Laadvermogen (kg)      | 3,030 kg         |
| Trekhaak               | Ja               |
| Max massa AHW/GCW (kg) | 0 kg             |

Asconfiguratie

|        |                  |
|--------|------------------|
| Vering | Blad/Luchtvering |
|--------|------------------|

Cabinevariant

### Inwendige maten

|                   |
|-------------------|
| Carrosseriebouwer |
| Laadbaklengte     |
| Breedte           |
| Hoogte            |
| Doorgang          |
| Vloerhoogte       |

### Toebehoren

|                      |
|----------------------|
| Capaciteit           |
| Laadklep             |
| Hefvermogen          |
| Keuringsdatum opbouw |

### Opties

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Elektrische spiegels | Inwendige maten              |
|                      | Tankinhoud (liters)          |
|                      | Schotelhoogte (mm)    mm     |
|                      | Pendikte vangmuil (mm)    mm |
|                      | Remmen                       |

Personenwagen voorstoelen in cabine gemonteerd

#### Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

#### Bijzonderheden/Gebreken

Personenwagen voorstoelen in cabine gemonteerd

Ruimte op versnellingspook, schakelt wel gewoon soepel. Synchro 2 wel voelbaar APK verlopen op diverse verlichting. 4 kringsventiel lekt wat en luchtbalgen moeten eigenlijk vervangen worden

#### Schades

##### **Schade voor**

Scheurtjes bumper

##### **Schade links**

Roestplek bij portier

##### **Schade achter**

Opbouw is wel wat roestig maar nergens doorgerot

