

Daf FAK XF105

Merk: **Daf**
Type: **FAK XF105**
Soort voertuig: **Afzetbak Haakarmsysteem**
Kilometerstand: **532,752 KM**

Kavelnummer: **BWL216540**
Locatie: **Zuid-Holland**



NL **BV-ZG-97**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar	25-05-2009
Chassisnummer	XLRAK48MS0E837626
APK	14-12-2021
Motorvermogen	375 kW / 511 PK
Brandstof	Diesel
Euro norm	Euro 5
Tachograaf	{Digitaal}
Versnellingsbak	16 bak hand
Wielbasis (mm)	670 mm
Eigen gewicht (kg)	15,808 kg
Totaal gewicht (kg)	35,500 kg
Vooras (kg)	0 kg
Laadvermogen (kg)	19,692 kg
Trekhaak	Nee
Max massa AHW/GCW (kg)	0 kg
Asconfiguratie	8x2 gestuurd + dubbel lucht sleep
Vering	Blad/Luchtvering
Cabinevariant	Slaapcab laag dak

Inwendige maten

Carrosseriebouwer
Laadbaklengte
Breedte
Hoogte
Doorgang
Vloerhoogte

Extra toebehoren

Kraan

Toebehoren

Capaciteit
Laadklep
Hefvermogen
Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Cruise Control | Elektrische ramen | Elektrische spiegels | PTO | Radio CD | Sperdiff. | Zijlicht/ Achteruitrij camera |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Bij 270.000 km is er een compleet nieuwe motor ingekomen. Oktober 2021 nieuwe radiator gehad. Uitlaat/emissie lampje brandt op dashboard. Remslijtage. Ruimte op versnellingspook maar schakelt goed. Geen kraanboek/keuring Auto zal gerust wat onderhoud aan zitten en moet nieuwe APK hebben maar wordt niet gebruikt op dit moment dus zodoende in de verkoop.

Schades

Schade links

Zie foto's

Schade rechts

Zie foto's

Interieur

Interieur

Binnenzijde dak en hemelbekleding niet netjes op elkaar aansluitend

