

Mitsubishi L200 CLUB CAB 4WD INVIT E

Merk: **Mitsubishi**

Type: **L200 CLUB CAB 4WD INVIT E**

Soort voertuig: **Open wagen**

Kilometerstand: **212,713 KM**

Kavelnummer: **BWL216610**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **49-VXT-4**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **10-12-2008**

Chassisnummer **MMBCNKB407D178513**

APK **31-01-2022**

Motorvermogen **100 kW / 136 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 4**

Tachograaf

Versnellingsbak **handbak**

Wielbasis (mm) **3,000 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,765 kg**

Totaal gewicht (kg) **2,850 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,085 kg**

Trekhaak **Nee**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie **4x4**

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Elektrische ramen | Radio CD |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Hoog/Laag gearing 4x4 Marge Auto

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Ja**

Electrische gebreken **Ja**

Kilometerstand gegarandeerd **Nee**

Bijzonderheden/Gebreken

Hoog/Laag gearing 4x4 Marge Auto

Opvoerpomp/Hogedruk pomp kapot Technisch niet gecontroleerd maar aandrijflijn zou goed moeten zijn. Banden wel lawaai Defect en in de staat zoals aanwezig

Schades

Schade voor

Voor meerdere roestplekken

Schade links

Links achter 2x roest

