

Opel VIVARO

Merk: **Opel**

Type: **VIVARO**

Soort voertuig: **Gesloten bestelwagen**

Kilometerstand: **356,550 KM**

Kavelnummer: **BWL216614**

Locatie: **Noord-Holland**



NL **VF-558-G**

Niet-gekentekend/import

Bouwjaar **23-07-2013**

Chassisnummer **WOLF78186PV623787**

APK **29-08-2022**

Motorvermogen **84 kW / 114 PK**

Brandstof **Diesel**

Euro norm **Euro 5**

Tachograaf

Versnellingsbak **6 bak hand**

Wielbasis (mm) **3,500 mm**

Eigen gewicht (kg) **1,801 kg**

Totaal gewicht (kg) **3,030 kg**

Vooras (kg) **0 kg**

Laadvermogen (kg) **1,229 kg**

Trekhaak **Ja**

Max massa AHW/GCW (kg) **0 kg**

Asconfiguratie

Vering **Standaard**

Cabinevariant

Inwendige maten

Carrosseriebouwer

Laadbaklengte

Breedte

Hoogte

Doorgang

Vloerhoogte

Toebehoren

Capaciteit

Laadklep

Hefvermogen

Keuringsdatum opbouw

Opties

Airco | Centrale portiervergrendeling | Elektrische ramen | Elektrische spiegels |

Inwendige maten

Tankinhoud (liters)

Schotelhoogte (mm) **mm**

Pendikte vangmuil (mm) **mm**

Remmen

Technische staat

Onderhoudshistorie aanwezig **Nee**

Logboek compleet **Nee**

Mechanische gebreken **Nee**

Electrische gebreken **Nee**

Kilometerstand gegarandeerd **Ja**

Bijzonderheden/Gebreken

Goed rijdende auto

Schades

Schade voor

Rechts voor kras/schade

Schade links

Links achter deuk Links voor deuk scherm

Schade achter

Achter 2x pit

Schade rechts

Rechts achter pit en gebruikssporen

